

Ario ❤️ Troubleshooting List

Error Code	Malfunction	Check List
E01	<p>The door not functioning with:</p> <p>1 - Electric lock shaft or 2 - Any mechanical seizure or 3 - Floor guide seizure</p> <p>لَت هَای مُتْحَرِّك از ابْتَدَا هِیَچ حِرْكَتِي نَذَارَنَد در حَالِيَّكِه مُوتُور بَه آنَهَا نَيَّرَو وَارَد كَرَدَه وَ پَالَس هَای اِينَكُودَر بَسِيَّار مَحْدُود تَوْسُط كَنْتَرُول بَاكَس درِيَافَت مَى شُونَد</p> <p>اين ايراد مى تواند به يكى از دلائل زير بوجود آمده باشد :</p> <p>1 - شافت قفل الکترومکانیکال بیرون است و لَت هَای مُتْحَرِّك پشت آن گير کرده اند</p> <p>2 - درب گير مکانیکی دارد و قطعات اپراتور درست نصب نشده اند</p> <p>3 - راهنمای کف (تفلون کف) مناسب انتخاب نشده است و گير دارد</p>	<p>1 – Turn off the control box</p> <p>2 – Check the shaft of the electric lock</p> <p>3 – Check and clean the path of each carrier pulley</p> <p>4 – Check the reels</p> <p>5 – Check the smoothly opening and closing the leafs manually</p> <p>6 – Check the floor guide and adjust its size</p> <p>7 – Adjust the sliding leafs depth and height by tightening the screws of each hangers</p> <p>1 - ابْتَدَا كَنْتَرُول بَاكَس را خَامُوش كَنَيد</p> <p>2 - شافت قفل الکترومکانیکال را بَرَرْسِي كَنَيد (بدون دلیل نباید بیرون باشد) اگر سیستم باتری ندارد و كَنْتَرُول بَاكَس را خَامُوش کرده اید می توانید آن را با دست به داخل فشار داده و از مسیر حرکت لَت هَای خارج کنید</p> <p>3 - مسیر حرکت هنگرهای را بَرَرْسِي و تمیز کنید (مطمئن باشید که داخل ریل ، پیچ ، مهره و یا قطعه مکانیکی دیگری قرار نداشته باشد ، همچنین بَرَرْسِي کنید که پولی سِرِ موتور و پولی هرزگرد در یک راستا باشند)</p> <p>4 - هر یک از چرخ های (غلطک های) روی هنگرهای را بَرَرْسِي کنید (شکستگی نداشته باشد)</p> <p>5 - بررسی کنید که لَت هَای مُتْحَرِّك با دست به نرمی باز و بسته شوند</p> <p>6 - سایز راهنمای کف (تفلون کف) را بَرَرْسِي و آن را تنظیم کنید (مناسب نبودن تفلون راهنمای توَانَد باعث اصطکاک شده و تلفات انرژی سیستم را افزایش دهد)</p> <p>7 - پیچ های مربوط به ارتفاع و عمق لَت هَای مُتْحَرِّك را از روی هر هنگر تنظیم و محکم کنید (اگر لَت هَای مُتْحَرِّك تراز نباشند یا در ارتفاع مناسبی تنظیم نشده باشند تلفات انرژی در سیستم افزایش پیدا خواهد کرد)</p>
E10	<p>On the PCB The current of the motor's drive is high or the pulley of the motor is tight or the motor has seizure</p> <p>1 - جریان درایور موتور روی برد مدار چاپی افزایش پیدا کرده است</p> <p>2 - پولی موتور یا پولی هرزگرد به دلیل شکستگی یا خرابی گیربکس گیر کرده است</p> <p>3 - موتور معیوب شده است</p>	<p>1 – Check the wiring of the motor and it's connections to the control box (#7)</p> <p>2 – Reset the control box by RESET TACT SWITCH (#18)</p> <p>3 – If there is E10, turn the control box off by MAIN POWER SWITCH (#2) and please contact your authorized service dealer</p> <p>1 - ابْتَدَا اتصال سیم های موتور بَه كَنْتَرُول بَاكَس را طبق نقشه بررسی کنید (این سیم بندی با شماره 7 در نقشه مشخص شده است)</p> <p>2 - به کمک کلید ریست یکبار کنترول بَاكَس را ریست کنید (این کلید با شماره 18 در نقشه مشخص شده است)</p> <p>3 - در صورتی که همچنان خطای شماره 10 وجود داشت ، لطفاً کنترول بَاكَس را خَامُوش کرده (این سوئیچ با شماره 2 در نقشه مشخص شده است) و با واحد خدمات یا فروشنده درب اتوماتیک تماس بگیرید</p>

E11	Door stopped with any mechanical seizure or floor guide seizure لتهای متحرک بعد از کمی جابجایی متوقف می شوند و اسکن اوایه به صورت کامل انجام نمی شود این ایراد می تواند به یکی از دلایل زیر بوجود آمده باشد : 1 - شافت قفل الکترومکانیکال بیرون است و لتهای متحرک به آن گیر کرده اند 2 - درب گیر مکانیکی دارد و قطعات اپراتور درست نصب نشده اند 3 - راهنمای کف (تفلون کف) مناسب انتخاب نشده است و گیر دارد	1 – Turn off the control box 2 – Check the shaft of the electric lock 3 – Check the smoothly opening and closing the leafs manually 4 – Increase the torque of the motor with the help of column A on the SETTING TABLE (set it on 3) 1 - شافت قفل الکترومکانیکال را بررسی کنید (بدون دلیل نباید بیرون باشد) اگر سیستم باتری ندارد و کنترل باکس را خاموش کرده اید می توانید آن را با دست به داخل فشار داده و از مسیر حرکت لتهای خارج کنید 2 - شافت قفل الکترومکانیکال را بررسی کنید (بدون دلیل نباید بیرون باشد) اگر سیستم باتری ندارد و کنترل باکس را خاموش کرده اید می توانید آن را با دست به داخل فشار داده و از مسیر حرکت لتهای خارج کنید 3 - بررسی کنید که لتهای متحرک با دست به نرمی باز و بسته شوند 4 - به کمک منوی شماره 10 (یا همان منوی شماره A) در جدول تنظیمات ، گشتاور خروجی گیرباکس را افزایش دهید (آن را در بیشترین مقدار خود یعنی عدد 3 ذخیره کنید) انتخاب عدد 3 در این منو گشتاور موتور را به بیشترین مقدار نامی آن بالا برد و برای لتهای سنگین یا لتهای متحرکی که اصطکاک بیشتری دارند استفاده می شود
E13 E14	Encoder failure خطاهای مربوط به اینکوادر در نسخه های قدیمی	1 – Check the encoder of the motor 2 – Check the cable of the encoder (#9 or #10) 1 - از سالم بودن اینکوادر موتور مطمئن شوید 2 - سیم بندی کابل اینکوادر را بررسی کنید (این سیم بندی با شماره های 9 یا 10 در نقشه مشخص شده است)
E15 E16 E17	Electric lock failure خطاهای مربوط به قفل الکترومکانیکال خطای 15 مربوط به تست میکروسوئیچ قفل می باشد خطای 16 مربوط به تست زبانه قفل (شافت قفل) در زمان بیرون آمدن است (قفل شدن) خطای 17 مربوط به تست زبانه قفل (شافت قفل) در زمان جمع شدن است (باز شدن قفل)	1 – Check the electric lock voltage and select the appropriate setting with the help of column 7 on the SETTING TABLE 1 - ولتاژ قفل الکترومکانیکال را بررسی کنید و مقدار آن را به کمک منوی شماره 7 در جدول تنظیمات انتخاب کنید (به عنوان مثال برای قفل 24 ولتی عدد 5 را در منوی شماره 7 ذخیره کنید) 2 – Check the type of electric lock you are using and select the appropriate setting with the help of column 7 on the SETTING TABLE (there is 12 mode to select) 2 - مدل قفل الکترومکانیکال را بررسی کنید و نوع آن را به کمک منوی شماره 7 در جدول تنظیمات انتخاب کنید (به عنوان مثال برای قفل های بدون آهنربا عدد A را در منوی شماره 7 ذخیره کنید) 3 – Check the electric lock cable and its connection to the control box (#8) 3 - کابل اتصال قفل الکترومکانیکال را به کنترل باکس بررسی کنید (این سیم بندی با شماره 8 در نقشه مشخص شده است)

Ario ❤️ Troubleshooting List

		<p>4 – Check the wiring of the electric lock : L1 , L2 are for coil and SL , GN are for Micro Switch</p> <p>4 - نحوه اتصال قفل الکترومکانیکال را به کنترل باکس بررسی کنید . در این سیم بندی سیم های ضخیم تر مربوط به سیم پیچ قفل می باشد (بوبین قفل) که باید به L1 و L2 متصل باشند و سیم های نازک تر مربوط به میکروسوئیچ قفل می باشند که باید به پین ها SL و GN متصل شوند . اگر عملکرد قفل معکوس بود جای سیم های L1 و L2 را عوض کنید . (این سیم بندی با شماره 8 در نقشه مشخص شده است)</p>
E19	<p>The leafs open only approx. 20 to 30 cm and stop</p> <p>لت های متحرک تقریباً به اندازه 20 الى 30 سانتی متر باز شده و سپس متوقف می شوند</p>	<p>1 – Reset the control unit by resetting TACT SWITCH (#18)</p> <p>1 - ابتدا یکبار کنترل باکس را به کمک کلید Reset ، ریست کنید (این کلید با شماره 18 در نقشه مشخص شده است)</p> <p>2 – Check the first scanning of the doors, it should open and close completely</p> <p>2 - پس از ریست کردن کنترل باکس ، اسکن اولیه درب را بررسی کنید . باز و بسته شدن لت ها باید به صورت کامل انجام شوند</p> <p>3 – If in the initial mode the leafs are not functioning, check the mechanical seizure or floor guide seizure</p> <p>3 - اگر در زمان راه اندازی اولیه (اسکن اولیه) باز و بسته شدن لت ها به درستی و کامل انجام نمی شوند مکانیک سیستم را بررسی کنید (تنظیم بودن هنگرهای ، متناسب بودن اندازه تقولن راهنمای (تقولن کف) و هم راستا بودن پولی هرزگرد و پولی سر موتور)</p> <p>4 – Check the specifications of the motor same as encoder pulses or gearbox ratio</p> <p>4 - مشخصات اصلی موتور مانند ولتاژ ، نسبت گیربکس (که با حرف Z روی موتور حک شده است) و مدل اینکوادر (RE20 یا ...) را بررسی کنید</p> <p>5 – Maybe your motor need a special software to drive</p> <p>5 - ممکن است موتور مورد استفاده شما نیاز به برنامه خاصی داشته باشد که باید آن را به واحد خدمات یا فروشنده درب اتوماتیک اطلاع دهید</p>
E22	<p>Not receiving any pulses from the encoder of the motor</p> <p>هیچ پالسی از اینکوادر موتور دریافت نمی شود</p>	<p>1 – Check the safety of the encoder</p> <p>1 - ابتدا از سالم بودن اینکوادر مطمئن شوید (شکستگی نداشته باشد)</p> <p>2 – Check the cable of the encoder and also its wiring (#9 or #10)</p> <p>2 - کابل اینکوادر و نحوه اتصال آن را به برد مدار چاپی (سیم بندی) بررسی کنید (این سیم بندی با شماره های 9 یا 10 در نقشه مشخص شده است)</p> <p>3 – Check the connection of the encoder socket (#9 or #10)</p> <p>3 - کابل اینکوادر موتور و نحوه اتصال آن را به سوکت کابل بررسی کنید (این سیم بندی با شماره های 9 یا 10 در نقشه مشخص شده است)</p>